

Phu Thuan - VIETNAM

Antes

zona sometida a tifones; destrucción de casas e infraestructuras
Marzo 2007



Después de la instalación
de 6 estructuras
STABIPLAGE®
Agosto 2007



5 meses después

Estabilización de la costa y natural
retorno a una acreción de sedimentos
de la playa
Enero 2008

